

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov – **farby na tetovanie** v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Dánsku a v Taliansku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1513/ 11

názov: farby na tetovanie:

1. Intenze Cherry Bomb Tatoo ink,

výrobná dávka: M32O35W57, RD27IMX40, červená platová fľaška s modrým a bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

2. Intenze Light Green Tattoo ink,

výrobná dávka: Y53W57G41IMX40/Y50W57G40, zelená platová fľaška s modrým a bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

3. Intenze Lemon yellow Tatoo ink,

výrobná dávka: W57Y50 G41IMX40, žltá platová fľaška s modrým a bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

4. Intenze Bright Red,

výrobná dávka: RD28Y50 O35MX40, červená platová fľaška s modrým a bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

značka: Intenze

krajina pôvodu: USA



Výrobky predstavujú chemické riziko, pretože obsahujú karcinogénne látky: Aniline, o-Anisidine a 3,3 – Diclorbenzidine.

2. hlásenie č. 1515/ 11

názov: farby na tetovanie:

1. **Tattoo Red**, červená platová fľaška s bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

2. **Tattoo Brown**, hnedá platová fľaška s bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

značka: Tattoo

krajina pôvodu: neznáma

výrobná dávka: neznáma



Výrobky predstavujú chemické riziko, pretože obsahujú karcinogénne látky: Aniline a 3,3 – Diclorbenzidine.

3. hlásenie č. 1516/ 11

názov: Tattoo ink: MOM'S Agent orange – tetovacia farba

značka: MOM'S

krajina pôvodu: neznáma

výrobná dávka: AO100831

výrobca: New Image, 66 Laughton Road, Dinnington, Sheffield, England, S25 2PS

popis: oranžová platová fľaška s bielym označením, čierny uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok



Výrobok predstavuje chemické riziko, pretože obsahuje karcinogénnu látku Aniline.

4. hlásenie č. 1536/ 11

názov: farby na tetovanie:

1. Starbrite Tribal Black,

výrobná dávka: batch: 17, Lot: TB62001, čierna platová fľaška s bielym označením, červený uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

2. Strabrite Crimson Red,

výrobná dávka: batch: 11, Lot: CR60001, červená platová fľaška s bielym označením, červený uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

3. Starbrite Rusty Orange,

výrobná dávka: batch: 6/3b, Lot: RO341259, červená platová fľaška s bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

4. Starbrite Grape Ape,

výrobná dávka: batch: 7, Lot: GRP8001, čierna platová fľaška s bielym označením, červený uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

značka: Starbrite

krajina pôvodu: USA



Výrobky predstavujú chemické riziko, pretože obsahujú karcinogénne látky: BaP, Aniline, o-Anisidine.

5. hlásenie č. 1537/ 11

názov: farby na tetovanie:

1. Eternal Crimson Red,

výrobná dávka: 194/223, čierna platová fľaška so žltým a červeným označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

2. Eternal Dark Red,

výrobná dávka: 224/244, červená platová fľaška so žltým a červeným označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu, vid' obrázok

značka: Eternal

krajina pôvodu: USA



Výrobky predstavujú chemické riziko, pretože obsahujú karcinogénne látky: Aniline a o-Anisidine.

6. hlásenie č. 63/12

názov: farby na tetovanie:

1. VIPER RED,

výrobná dávka: VR110408, MFG 04/08/11, best by 04/15,

2. SNOT GREEN,

výrobná dávka: SG110428, MFG 04/28/11, best by 04/15

značka: MILLENIUM MOM'S

krajina pôvodu: USA

popis: vid' obrázky



Výrobky predstavujú chemické riziko, pretože obsahujú látku o-toluidine (azofarbivo). Výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Na základe hodnotenia bezpečnosti boli látky prítomné vo farbách na tetovanie posúdené, ako látky, ktoré predstavujú neprijateľné zvýšenie rizika vzniku rakoviny. Za hlavný problém farieb na tetovanie sa považujú lokálne reakcie v tkanivách, ktoré boli zistené v niektorých prípadoch. Zistenia naznačujú, že tieto reakcie sú spojené s obsahom aromatických amínov a teda azofarbív, pre ktoré nie je možné určiť bezpečnú hodnotu expozície.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).

S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky